

## Scheda Tecnica

### Generale

Codice articolo: 9810

Descrizione: Punta di ricambio



### Specificazione:

Punta di ricambio. Per la rimozione della polvere e dello sporco dalla vernice umida. Da utilizzarsi con il pennino/supporto (Art. n. 9800). Confezionate singolarmente in un imballaggio in blister da 10 pezzi.

### Caratteristiche e vantaggi:

- Le punte sono dotate di sottilissimi uncini. Questa caratteristica consente la rimozione della polvere e dello sporco senza danneggiare la superficie verniciata.
- Grazie alle punte, è possibile rimuovere le particelle di sporco dalla vernice umida. La tensione superficiale della vernice chiude automaticamente le minuscole cavità.

### Specifiche tecniche:

Contenuto per pezzo	Confezionate singolarmente in blister, 10 pezzi
Unità per la vendita	15 set da 10 pezzi in una confezione bianca
Materiale	Acciaio inox
Colore	Giallo

### Prodotti correlati di Colad:

Codice articolo: 9800 – Descrizione: Set di punte di polvere

### Disconoscimento:

Scheda tecnica e scheda di sicurezza dei materiali; è responsabilità dell'utilizzatore leggere, comprendere e applicare le informazioni contenute nella scheda tecnica via [www.colad.it](http://www.colad.it). È responsabilità dell'utilizzatore leggere e applicare le informazioni.

I prodotti sono per uso professionale. Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione necessari. Eseguire sempre le riparazioni in conformità alle specifiche e alle istruzioni OEM. Tutte le informazioni sono messe a disposizione dell'utente perché le consideri, facendo le opportune verifiche. Le applicazioni d'uso specifiche e le condizioni di utilizzo non sono soggette al controllo di EMM International B.V.. È responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità di ciascuno dei prodotti menzionati per l'applicazione specifica desiderata.

### Creto da:

EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands  
[www.emm.com](http://www.emm.com)



T +31(0)38 467 66 00  
[www.colad.it](http://www.colad.it)